

# ESP Lampe dauerhaft an

**Beitrag von „Powerbauer“ vom 18. Februar 2009 um 10:37**

Das mit der Verbrauchsanzeige kann ich bestätigen. Ich habe auch ein Softwareupdate bekommen. Vorher laut MFA 10,9 jetzt 11,8 ! Ich glaube VW hat aber die Verbrauchsmessung nur dem tatsächlichen Verbrauch angepasst! Jetzt stimmt die MFA Anzeige mit dem tatsächlichen Verbrauch fast überein. Mein Händler teilte mir aber mit, dass damit nicht das ESP Problem beseitigt wäre. Es gäbe noch keine Lösung!

Durch die neue Software hat sich bei mir in der MFA Anzeige einiges geändert:

- Aussentemperatur jetzt oben rechts
- in den einzelnen Ebenen neue Auswahlmöglichkeiten

Gruß Axel