


Änderungen nach Softwareupdate 24P8

Beitrag von „Powerbauer“ vom 18. Februar 2009 um 16:48

Hallo Leute,

wie versprochen teile ich Euch die Änderungen nach meinem Software Update mit:

- Aussentemperaturanzeige jetzt oben **links** (nicht rechts! sorry )
- unter Einstellungen habe ich einen Menüpunkt **Zweitgeschwindigkeit**
- in der MFA Anzeige habe ich einen Menüpunkt **Warnung bei**

kann mich nicht daran erinnern, dass diese Menüpunkte vorher dawaren!

Das Einblenden des Verbrauches kann ich nicht feststellen.

LG Axel

V6TDI Automatik 04/08 176 kw Luftfederung