

Glasschiebedach

Beitrag von „magnum“ vom 20. Februar 2009 um 10:40

[Zitat von heland](#)

Ich hatte das Problem bei meinem alten Touareg, BJ 2006 - Da war das GSSD hinten nicht ganz dicht, was man insbes. in der Waschanlage feststellen konnte (Hand hinten rein gesteckt, kam Wind und Wasser rein). Somit war es immer ein bisschen verschmutzt rund um ´s Glasschiebedach.

Nun habe ich (auch?) einen GP - der ist dicht und sauber. Am Netz kann es also eigentlich nicht liegen. Wobei ich mich frage, wie ich das am besten sauber bekomme.

Ein Problem habe ich aber beim GSSD beim GP auch. Das Dach lässt sich nicht beim öffnen/schließen nicht fein justieren. Gibt nur Auf/halb auf/dreiviertel auf/zu. War beim Vor GP besser, fast stufenlos. Hab das jetzt mal beim Freundlichen adressiert. Er fragt mal in WOB nach. Hoffe, er bekommt vor ´m Frühjahr was raus..

Jip ist Modell 2008 (Zulassung 09/2007).

Der Schmutz befindet sich lediglich an der hinteren Kante.

Bei den Dachstellungen habe ich aber eigentlich ausreichend Einstellmöglichkeiten, so gefühlte 6-8 müssten es sein, achte ich heute Abend auf der Heimfahrt mal drauf.

Gruß magnum