

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Pepe“ vom 22. Februar 2009 um 18:51

Hallo. Ich bin von der Slowakei, habe ich 3,0TDI aus 05/2008. Gleiches Problem mit ESP. Fast sicher geht es um temperaturabhängigkeit (bei mir tritt aus gegen -7 grad) und leider eindeutig bei leuchtender lampe funktioniert die ESP und ASR nicht. Es wäre gut wissen, on passiert es auch jemandem mit mechanischer Getriebe. Ich, als techniker, vermute, dass etwas mit Fühlern oder Steuerung bei Automatischen getriebe nicht I.O. ist.

Grüss.

Pepe