

Rasseln bei leichtem Gas geben

Beitrag von „Thurstone“ vom 24. Februar 2009 um 10:46

Lag gestern mal unter der Kiste und Problem erkannt, Problem gebannt!
War wie vermutet das Hitzeschutzblech, das bei ner gewissen Drehzahl angefangen hat zu klappern. Bisschen was gebogen und gut wars.