

Der "Neue" mit 3,0 TDI und seine Probleme...

Beitrag von „stuempf“ vom 24. Februar 2009 um 14:22

Hi,

Willkommen bei uns. Das klingt ja leider nicht so gut.

1. Fussräume Kalte Luft.

Hier stimmt was nicht, kann gar nicht sein. Ich kenne kaum ein Auto welches eine so gute zurückhlende Lüftung hat. -> Werkstatt

3. Servolenkung

Auch hier stimmt was nicht. Wahrscheinlich zu wenig Hydraulik-Öl -> Werkstatt

4. Qualität

Kann ich nicht bestätigen. Haben diverse BMW und Audis im Haus. Touareg Top. Ist glaube ich aber auch Geschmackssache 🤔

5. Sitz

Nur im Fahren, oder auch vorschriftsmäßig im Stehen 🕒 -> Werkstatt

6. Blinker

Der Blinker hat sehr wohl ein akustisches Signal.... Defekt -> Werkstatt

7. Lichwarnung

Kann soweit ich weiss per Software vom Freundlichen abgeschaltet werden. Kann durchaus vom Vorbesitzer initiiert worden sein. Ist aber in jedem Fall eingebaut -> Werkstatt

9. Kopfstützen

Ja das ist ärgerlich nervt mich auch.

Hoffe Dir geholfen zu haben.

Gruss Stuempf