

# **Problem: Tür wird vom Board-PC nicht erkannt**

**Beitrag von „wolve“ vom 24. Februar 2009 um 20:59**

Ohne auch nur einen Blick auf die Schaltpläne des T zu werfen (sporadischer Massefehler), würde ich die Ursache primär beim Türsteuergerät vermuten.  
Entweder hat es einen Schuss weg, oder es ist nur ein Stecker lose...

Grüße,  
Klaus