

# Der "Neue" mit 3,0 TDI und seine Probleme...

Beitrag von „windeck“ vom 26. Februar 2009 um 14:49

[Zitat von zimbotom](#)

....in beiden Fussräumen zieht kalte Luft rein als ob hier jeweils ein 5cm grosses Loch nach draussen wäre! Speziell aus der Lenksäule und seitlich aus dem Handschuhfach. Meine Frau fährt mit einer Decke über den Beinen, da einem echt die Knie einfrieren... Unglaublich, bei einem Neupreis von 63.000€...

Hallo

im Handschuhfach ist an der Rückwand eine Düse, die das Handschuhfach kühlt. Diese Düse kann man per Drehung verschließen so daß das Handschuhfach nicht mehr gekühlt wird. Mach die Düse mal zu, vielleicht zieht es dann nicht mehr im Fußraum. Ist nur so eine Idee vielleicht hilfts.

Gruß Ralf