

Es machte "pfffff" und der T. senkte sich vorne ab

Beitrag von „Luzy V8“ vom 1. März 2009 um 21:44

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo zusammen,

.....

Am linken vorderen Federbein ist der Anschlußstutzen abgerissen, an dem der Luftschlauch angeschlossen ist.

.....

Problem ist bei VW schon seit längerem bekannt. Schau mal hier rein: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=8831>