

# Probleme RNS 510

**Beitrag von „Bullson“ vom 2. März 2009 um 14:17**

Die Senderliste wird leider nie voll. Egal ob ich das braune oder das weiße dran habe. Mache ich aber das weiße dran und klemm ein Stück Kabel auf das andere habe ich zumindest vier Sender in der Liste.

Schiebe ich dann aber alles in den Schacht, hat das Kabel (welches die 2t Antennen Funktion übernimmt) kaum noch Empfang 😞

Laut 😊 ist hinten unterm Dachhimmel das diversity Steuergerät. Dort laufen alle 4 Antennen auf.

Davon könnte ich zwei mit den zwei nach vorn führenden Kabeln überbrücken und alles wär gut.

ABER: ohne Ausbau des Formhimmels geht da gar nix 😞

Muss ich also eine aktive Radioantenne kaufen, irgendwo günstig anbringen und mit Adapter an den freien Stecker klemmen.