



Fehlermeldungen

Beitrag von „Kong Racer“ vom 2. März 2009 um 19:13

Hallo zusammen,

ich hatte den Fehler immer nach der Autowäsche mit dem Hochdruckreiniger. Beim Tausch der Standlichtbirne ist der gesamte Scheinwerfer ausgebaut worden, muss so gemacht werden. Danach ist die Fehlermeldung nicht wieder im Display aufgetaucht. Ich schätze beim meinem Dicken war der Stecker lose.

Hoffentlich krieg ich nicht gleich wieder einen reingewürgt von einem gewissen Mitglied aus dem Forum  .

Siehe mein damaliger Tipp beim ESP Problem.

Gruß 

Niels