

# Feuchtigkeit im Xenonscheinwerfer

**Beitrag von „Manfred H“ vom 17. März 2009 um 13:11**

Hallo, ich habe einen T-Reg (V6TDI) BJ 07/2009 gestern neu übernommen. Heute habe ich gesehen, dass in den beiden Xenon Scheinwerfen leichtes Kondenzwasser ist. Mein Händler sagt, dass ist normal. Stimmt das? kann man was dagegen tun? auch wenn das Wasser trocknet, wird es Wasserflecken am Glas hinterlassen. Bitte um Infos dazu, danke Manfred  