

# Feuchtigkeit im Xenonscheinwerfer

Beitrag von „coala“ vom 17. März 2009 um 13:35

Servus Manfred,

das Thema wurde bereits in mehreren Freds behandelt. Z.B. hier [klick](#)

Würde ich mal beobachten, ob das öfters auftritt und dann gegebenenfalls reklamieren. Spuren muß das, saubere Oberflächen vorausgesetzt, nicht hinterlassen, denn Kondensat ist frei von Kalk und Mineralien und trocknet daher rückstandsfrei ab.

Grüße  
Robert