

Feuchtigkeit im Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. März 2009 um 15:33

[Zitat von Manfred H](#)

Hallo, ich habe einen T-Reg (V6TDI) BJ 07/2009 gestern neu übernommen. Heute habe ich gesehen, dass in den beiden Xenon Scheinwerfen leichtes Kondenzwasser ist. Mein Händler sagt, dass ist normal.

Hallo Manfred,

das ist unter bestimmten Wetterbedingungen wirklich normal, nur sollte das Kondenzwasser auch schnell wieder verschwinden. Rückstände sind keine zu erwarten 😊

Grüße von Stephan 😊