

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „skylark2001“ vom 19. März 2009 um 15:54

[Zitat von tommy_th](#)

Hallo Leute, ich hab mit meinem die gleichen Probleme tritt nur sporadisch auf und jedes mal wenn ich beim Frendlichen war ist der Fehler nicht reproduzierbar. Mein Meister sagte aber das der Fehler bekannt sei und es an der Kupplung liegt. Ein Sensor and der Kupplung registriert den Schlupf und nimmt Leistung vom Motor, die Kupplung greift wieder, neuer Schlupf entsteht usw.

VW arbeitet wohl an einer verbesserten Kupplung, die aber noch nicht verfügbar ist.

Es wurde auch schon ein Softwareupdate vorgenommen, ich glaube da haben die nur das Drehmoment verringert. Habe jedenfalls das Gefühl der Dicke geht nicht wie vorher

Gruß

Thomas

Vielleicht sollten wir aufgrund des gehäuften Auftretens mal in einer konzertierten Aktion bei VW vorstellig werden ...