

unregelmäßige Zündaussetzter/schütteln

Beitrag von „joki74“ vom 19. März 2009 um 17:53

Das Problem ist gelöst. Die Zündkerzen waren fertig (60.000 km) und eine Zündspule ist defekt gewesen. Jetzt läuft der TReg wieder einwandfrei.

Viele Grüße,
Volker