

Verspannungen durch Software beeinflusst?

Beitrag von „Torben“ vom 24. März 2009 um 08:08

Als der Touareg noch relativ neu war, haben wir das bei sehr langsamer Fahrt (fast rollen) mit einem kurzen verdrehen des High-Low-Schalters in Richtung Low und wieder zurück entspannt. Die aktuelle Bedienungsanleitung gibt zwar **keine** Warnung über o.g. Aktion wieder, dennoch möchte ich das ganze auf "Eigene Gefahr und ohne Gewähr" stellen.

Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schäden oder ähnlichem. 