

# Problem RDK

Beitrag von „Sittingbull“ vom 24. März 2009 um 12:58

[Zitat von dummytest](#)

angeblich war bei mir in einem Reifen versehentlich ein "Dummy" verbaut, der normalerweise nur in Fahrzeugen ohne RDK zum Einsatz kommt.

Hallo Burkhard,

nette Idee vom :), kann ich mir aber wirklich nicht vorstellen 🤖

Die Sensoren haben die richtige Teilenummer: 7L 09 07 275 😊

Grüße von Stephan 😊