

Offroad Ausflug mit Folgen.

Beitrag von „stuempf“ vom 28. März 2009 um 08:08

Hallo Günne,

sorry wenn ich hier ein wenig die andere Seite vertrete.

40km ist eine Menge Holz. Vielleicht ist dir nicht aufgefallen, dass das Auto in eine Überrollbewegung übergegangen ist, denn das merkt man üblicherweise in der Situation überhaupt nicht. Das Fahrwerk vom Touareg ist extrem stabil gebaut. Der Messimpuls an den Sensoren waren sicherlich zu 100% richtig.

Die meisten von uns hier sind mit dem T richtig offroad unterwegs, das entscheidende ist, daß der Touareg wegen eines 10Cent-Stück großen Steins seitlich umkippen kann, wie jeder Geländewagen auch. Sicherlich ist der Grenzbereich sehr hoch, aber auch die Kräfte die bei zunehmender Geschwindigkeit auftreten. ggf. hättest du dich bei 41 kmh überschlagen...

Was ich interessant fände... schicke uns doch mal ein Foto von der Unfall-Stelle...damit man mal einen Eindruck dieses Grabens bekommt.

Gruss Stuempf