

# Motorstörung

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 30. März 2009 um 12:56**

Diese Fehler treten häufiger bei TDI Modelle der VAG Gruppe auf. Unser A6, der vor dem T hatte das auch mal. Kann gut sein das der Bremsschalter defekt ist. Komischerweise hängen die beiden Systeme im Zusammenhang. Sollte nicht das große Problem sein. Garantie sollte greifen und Diagnose wie bigpapi gesagt hat wäre sinnvoll. aber wie gesagt ich tippe auf Bremsschalter.

gruß