

# **Ruckeln bei Beschleunigung unter Last**

**Beitrag von „skylark2001“ vom 1. April 2009 um 15:24**

Ich habe eben mal mit einem Sachbearbeiter zu dem Thema telefoniert.

Der meinte, daß die modifizierten Kupplungen fertig sind, wenn Sie fertig sind.

I. e. die involvierten Entwicklungsingenieure schaffen es einfach nicht, eine Lösung zu entwickeln. Der Termin Mitte April ist wohl auch schon wieder fraglich - in 2 Monaten sei aber spätestens mit einer Lösung zu rechnen. Der Sachbearbeiter klang übrigens leicht genervt.

Was dann bei neumannfr eingebaut wurde ist mir schleierhaft.

Gruß, Dirk