

Kondenswasser Scheinwerfer vorne

Beitrag von „andreas“ vom 19. November 2004 um 13:11

Nach Geländefahrten/Schlamm/Pfützen hatte ich noch keine Feuchtigkeit in den Scheinwerfern, auch nach intensivem Kärchern nicht.

Mir ist die Feuchtigkeit nach ungefähr 2 Stunden Fahrt mit Licht aufgefallen, gestern war sie aber wieder weg. Ist Stand der Technik aus den 60er Jahren, hatte mein Bulli und mein Käfer, wenn's kalt wurde oder zuviel geregnet hatte.

Das Problem ist bei VW bekannt, es besteht jedoch i.M. das Verbot, die Scheinwerfer auf Werkskosten auszutauschen, wahrscheinlich gäbe es dort sonst einen echten Rückstand.

Gruß
andreas