

Leichtes Ruckeln / Unwucht bei V6 TDI

Beitrag von „chmu“ vom 5. April 2009 um 14:45

Hallo nochmals,

ein kleiner Nachtrag... z.Zt. sind 2000 km alte Winterreifen (17/235er Michelin) montiert - ansonsten 18/255er. Das leichte "Ruckeln / Vibrieren" tritt bei beiden Reifen auf.

Das "Ruckel / Vibrieren" ist besonders bei 70 - 90 km/h spürbar. Vor dem Update (?!?!?!?) des Automatikgetriebes war es insbesondere bei 50 - 60 km/h und bei 70 - 80 km / h spürbar.

Ich bin für jeden Tip dankbar...

Grüße,

Christian

--

Touareg V6 TDI

Bj. 12/2005

Automatik / Luft

Km-Stand: ca. 38.000 km