

Schlüssel steckt im Zündschloß und lässt sich nicht abziehen !!!!

Beitrag von „matchde1“ vom 6. April 2009 um 12:54

Moin

Es gibt Neuigkeiten !!!

Gerade hat mich der freundliche angerufen und hat mir mitgeteilt das ein Mechanismus unter der Automatikheblabdeckung kaputt ist. Dieser Mechanismus wird elektronisch bewegt wie eine art Schieber.

Stellt man den Automatikhebel auf P schiebt sich der Schieber rein und signalisiert die stellung Parken im Display. Wenn man den Automatikhebel in Fahrposition bringt schiebt sich der Schieber raus und signalisiert die jeweilige Fahrstufe.

Und bei mir ist dieser Schieber defekt nur die Materialkosten belaufen sich auf 280,00 Euro. Man muß das komplette Bauteil auswechseln.

Wenn ich Glück habe bekomme ich den Dicken am Mittwoch zurück.

Happy Sunshine

Markus