

Aufwertung / Rückruf / Qualitätsverbesserung für alle Modelle

Beitrag von „samson“ vom 7. April 2009 um 20:53

[Zitat von dieter_m](#)

Messwerte (2x belegt) deuten auf rutschende Kupplung hin, ich meine..kann nicht sein.
(Motosteuerung regelt Leistung kurzzeitig beim Beschleunigen immer wieder zurück)

Rutschende Kupplung kenne ich, tritt bei mir nach ca. 18.000 Km auf, nach mehrmaligen Auftreten wurde die Kupplung auf Garantie getauscht, seither keine Probleme mehr. 🙌🙌🙌

Weiss dir einen guten VW- Meister allerdings im Grossraum Stuttgart 🤖