

# Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 19. November 2004 um 17:29

Nachtrag

War heute in der Werkstatt Fehler töten lassen dabei habe ich das Bild unten mit dem Handy gemacht

ein V10

und Zwei R5 (einer davon meine ,der Blaue zum winterreifenaufziehen)

übrigens

@ agroetsch der "verbesserte Kabelstrang" wie der hochtrabend genannt wird wird nächste woche bei mir eingebaut in der Serien zu haben ab Bauwoche 45 folgende Vorgehensweise:

Sitz raus

Batterie abklemmen

Stecker mit geeigneter Zange aus dem Kabelbaum schneiden

Kabel mit Quetschverbindern wieder zusammentüdeln

Frage warum wird bei Sicherheitsrelevanten Teilen wie Airbag´s keine vergoldeten Stecker eingesetzt. glaube kaum das es dann noch Fehler geben wird.

MfG Sandro