

Luftfahrwerk komplett verstellt!!!

Beitrag von „Stein“ vom 22. April 2009 um 06:09

Morgen,

beim Wechsel von den Winterreifen auf die Sommerschlappen musste ich mit 🙄 feststellen das die Vorderrreifen auf den Innenseiten auf 20mm breite nur noch 2mm Profil haben die restliche Lauffläche hat über 7mm.

Gleich den 😊 angerufen - hingbracht - nach 5 Stunden abgeholt knapp 400.-€ berappt - festgestellt das alle Einstellungen wie Spur, Sturz, und Nachlauf vorne weit ausserhalb der Toleranzwerte lagen, und sogar hinten die Werte nicht gestimmt haben.

Nach dem Messprotokoll stimmt jetzt alles.

Das alles ohne wilde Geländefahrten, abgesehen von den täglichen Sprüngen über die Eisenbahnschienen 😄 die ich jetzt gemütlicher hinter mich bringe.

Gruß

Eric