

Luftfahrwerk komplett verstellt!!!

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. April 2009 um 15:04

Hallo Eric,
schau mal in deine Inspektionsberichte, ob das Profilbild gemessen wurde?
Vermutlich hast du immer die WR drauf gehabt?

Gruß