

Reifendruck Kontrolle RDK geht nicht

Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 26. April 2009 um 14:14

der Wagen ist aus Sommer 08

Habe ihn am Freitag übernommen. Der Vorbenutzer hatte WR auf die originalen Makalu Felgen ziehen lassen. Ich war dann am Freitag noch beim Reifenhändler und die haben die Original Sommerreifen wieder auf die Felgen ziehen lassen. Haben die vielleicht etwas falsch gemacht? Die Batterien können doch nicht nach 9 Monaten platt sein... wo sitzen denn die Batterien? Am reifen, oder im Wagen?

Und: müsste nicht das System anzeigen, wenn keine Sensoren erkennbar sind?