

Problem mit Befüllschlauch des Bordkompressors

Beitrag von „Sandokahn“ vom 28. April 2009 um 00:16

Hallo Holger du vermutest Richtig , im Anschluß ist ein Reed-Kontakt der der Bordelektronik sagt ,Ventile dicht und Kompressorluft Richtung Zapfstelle .

Du hast ja noch die Nobelvariante von dem Schlauch ,mein letzter hatte schon das ekelhafte Plastikdings welches ehr an ein Stück Dieselleitung erinnerte als an einen Pressluftschlauch .

Wir können am WE ja mal quatschen 😁