

# Problem mit Befüllschlauch des Bordkompressors

Beitrag von „holger.ihle“ vom 28. April 2009 um 21:38

Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt.

Zuerst habe ich aus so Magnetstreifen für eine Plakette was ausgeschnitten - das konnte man so schön in die Rundung reindrücken. Aber leider war die Magnetwirkung zu schwach 🙄

Jetzt habe ich kleine würfelförmige Magnete von Reedrelais genommen und in Reihe nebeneinander reingedrückt - und schwups - schon funzt es wieder 🙌🙌🙌

Sieht noch nicht schön aus, soll ja aber auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Werde die Teilchen wohl noch mit Zweikomponentenkleber einkleben, damit sie da bleiben, wo sie jetzt sind.

Danke nochmal, die Bestätigung mit dem Magnet war supi!

LG, Holger