

Probleme RNS 510

Beitrag von „Blackhawk“ vom 1. Mai 2009 um 19:53

Hallo Klaus,

Also eine DVD gibt´s bei einem neuen Navi nie dazu
Wird auch kein neues sein - schätze eher ein Austauschgerät

Die alte DVD (2007) sollte normalerweise ebenfalls funktionieren.

Welchen Softwarestand hat den das RNS?

Die neueste wäre 1022 😊

Eventuell muß er das neueste Update (K00.5001.26.99) noch aufspielen 😊

