

# Scheiben beschlagen

Beitrag von „Kong Racer“ vom 6. Mai 2009 um 08:13

Hallo,

Du schaltest bestimmt immer Deine Klimaanlage aus (Eco). Das habe ich vor einiger Zeit auch immer gemacht. Dann sammelt sich aber irgendwie Wasser in der Anlage und der Lufttrockner ist nicht an. Bei feuchtem Wetter sind dann sofort die Scheiben beschlagen. Meine Klimaanlage hatte ich vor kurzer Zeit immer auf Eco stehen, die Folge war dann, es machten sich Gerüche bemerkbar sobald ich die Anlage wieder angeschaltet hatte.

Klimaanlage musste gewartet bzw. gesäubert werden. Jetzt mache ich sie nicht mehr aus. Der 😊 hat darauf hingewiesen, Bakterien sammeln sich im System, der Lufttrockner arbeitet nicht. Es stimmt, bei anderen Herstellern ist dieses Problem teilweise nicht vorhanden. Dann meldet aber bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ein Sensor, dass die Klimaanlage bzw. Luftentfeuchter anlaufen muss. Du bekommst davon nichts mit. Über diese Technik verfügt der Touareg nicht, alles muss manuell getätigt werden.

Gruß 

Niels