

Keyless Access Problem

Beitrag von „evilon“ vom 9. Mai 2009 um 19:33

Kenne mich mit den Antennen nicht aus, vorstellen kann ichs mir aber auch nur schwer, dass zeitgleich 2 Teile ausfallen.

Hatten mal Laut Fehlerspeicher in unsrem S3 beide ESP Sensoren futsch (Längs/Querschleunigung). Im Internet hab ich dann herausgefunden dass die Sensoren unterschiedliche Preise haben und gebeten den 250€ Sensor vor dem 500€ zu tauschen... und siehe da, Reparatur 500€ günstiger als veranschlagt.

Gruss Evi