

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 13. Mai 2009 um 23:33

Hallo,

mir wurde ja letzten Herbst mitgeteilt, dass eine neue modifizierte Kupplung Anfang dieses Jahres zur Verfügung stehen würde. Dann wurde das auf Frühjahr verschoben. Und nun hat die AMS-Zeitschrift sogar erfahren, dass etwas im Busch sei.

Wie ich schon vor Monaten mitteilte, sind die bislang eingebauten neuen Kupplungen zwar neue, aber nicht die erwarteten modifizierten, welche dann wohl länger halten sollen. Und um diese modifizierten Versionen ging es in diesem Bericht der AMS. Ich werde in den nächsten Tagen noch einmal im Werk nachfragen. Mein Vorgang liegt dort ja auch noch vor.

Gruß Roland