

Uhren- & Zeitmesserthread

Beitrag von „EzioS“ vom 14. Mai 2009 um 18:36

Wasserundichtigkeit ist ein Problem, wenn das Uhrwerk laengere Zeit feucht ist, Du berichtest vom sofortigen Werkstattaufenthalt. Sollte daher keinen Schaden genommen haben.

Hatte selbst Wasser vor einiger Zeit im Gehaeuse, ab zum Konzi und komplett Revision - no Prob.

So, wie Du den Fall schilderst, klingt es so als wurde der Dichtsatz bei einer Reparatur nicht erneuert. Das waere peinlich, denn bei jeder Oeffnung sollte die WaDi wieder hergestellt werden.

