

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Balrock“ vom 15. Mai 2009 um 17:53

Ich will keine Panik machen. Es ist einfach nur, der bei meinen noch aktuellen A6, gegebene Zustand nach so einer Aktion(Update Motorst uerger at) die gegen das rupfen und ruckeln der Kupplung durchgef hrt wurde. Es wurde mir auch noch mal mein pers nlicher Eindruck vom 😊 best tigt, das bei dem A6 der Drehmoment durch Leistungsreduzierung im 1. Gang gedrosselt wurde, um des ruckeln und rupfen zu minimieren, da Audi auch schon 3 Jahre eine L sung sucht und Kupplungen wechselt, auch angeblich schon modifizierte, die aber nach 20-30 ' KM die gleichen Probleme aufweisen. Es muss nicht bei dieser Aktion (Touareg) das gleiche versucht werden. Es war mehr allgemein als Hinweis gedacht, das sich vielleicht jeder der zu dieser Aktion aufgefordert wird, vorab mal erl utern l sst was genau passiert.

also "Don't Panik".

PS. Steuern, richten sich in D nach, Hubraum sowie Schadstoffklassen und Versicherung nach Typenklassen der Fahrzeuge 😊