

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „skylark2001“ vom 18. Mai 2009 um 14:24

[Zitat von cashburner](#)

Also - ich habe gerade mit meinem 😊 gesprochen.

VW hat gezielt für mein Fahrzeug reagiert und gibt nun folgende erforderliche Arbeiten an:

Prüfung und Änderung der Motorsteuer-Software.

Wenn u.a. angezeigt wird "Drehmomentbegrenzung ja (Kupplung schlupft), dann wird Kupplung ersetzt (bei mir wird Kupplung ersetzt). Zweimassenschwungrad muss nicht erneuert werden. Ob es sich dann um eine modifizierte bessere Kupplung handelt, weiß keiner, aber es soll **die** Abhilfe der Probleme sein.

Der 😊 benötigt dazu fast 2 Tage.

Um eine Leistungsbegrenzung auszuschließen, werde ich vor der Aktion den Durchzug im 3. bzw. 4. Gang zw. 2000 und 3000 U/Min. messen und nach der Aktion noch einmal, um einen Vergleich zu haben.

Gruß Roland

Alles anzeigen

Der Werkstattmeister von meinem Händler schrieb mir, daß die in der Aktion beschriebene, Kupplung nicht lieferbar sei. Also scheint dort eine modifizierte eingebaut zu werden.

Gruß, Dirk