

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 18. Mai 2009 um 17:13

hab noch was vergessen:

Bei der Kupplung selbst wird die Druckplatte und die Schwungscheibe erneuert.