

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „agroetsch“ vom 21. November 2004 um 14:38

Hallo Sandro,

nun, dann haben wir vielleicht doch unterschiedliche Fehler.

Bei mir war es immer "Widerstand Seitenairbag Fahrerseite zu hoch". Ich habe die Information mit "verbesserter Kabelstrang verfügbar ab KWxx" selber im VW-internen System beim Freundlichen gezeigt bekommen. Dieser Kabelsatz musste extra bestellt werden, ich habe einige Tage drauf gewartet.

Vielleicht ist "dein" Fehler ein Wackler oder so was und deswegen schnippeln sie da den Stecker raus.