

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. November 2004 um 17:14

Hallo

Mein Fehler ist exakt der selbe

Widerstand Seitenairbag Fahrerseite hat oberen Grenzwert überschritten sporadisch

Und die Reperaturanleitung stammt vom Werkstattcomputer 

Morgen muß ich sie in die Werkstatt bringen

mal seh´n was wird

grüße