

# RNS510 behält die CD/DVD

Beitrag von „MAT“ vom 29. Mai 2009 um 21:38

Hallo Leute,

habe heute eine DVD vorn in das RNS510 eingelegt. Funktioniert alles prima, nur spuckt das RNS die Scheibe nicht mehr aus. Der Motor vom Slot in rührt sich, aber statt des Silberlings kommt eine Fehlermeldung "CD/DVD fehlerhaft"- Runter von der BAB und zum VW-Händler. Der liest alles aus, stellt den Fehler fest und will nun einen Werkstatttermin machen. Das RNS soll ausgebaut werden und muss eingeschickt werden. Geht noch alles auf Garantie - aber muss das sein? Kennt jemand diesen Fehler oder einen Trick, wie man wieder an die DVD kommt???

