

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „qezal“ vom 29. Mai 2009 um 21:57

An alle Ruckler:

mein T war vor zwei Tagen in der Werkstatt. Wenn ich richtig behalten habe, sind die Druckplatte und die Mitnehmerscheibe gewechselt worden. Vorher wurde schon die neue Software eingespielt. Bereits nach dem Software-Update war das Ruckeln weg. Ich habe darauf bestanden, dass auch die o. a. Teile der Kupplung erneuert werden, was auch geschehen ist. Bin erst ganz kurz probegefahren. Alles scheint in Ordnung. Ich kann auch nicht sagen, dass ich subjektiv eine schwächere Leistung beim Beschleunigen feststellen kann. Soweit bin ich also zufrieden.