

Klopfgeräusche Mittelkonsole

Beitrag von „miez“ vom 5. Juni 2009 um 23:33

Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein kleines Problem mit meinen Touareg V6 3.2 / 2003 und hoffe auf eure Hilfe. Es handelt sich um ein klopfendes Geräusch hinter der Mittelkonsole (Klimaanlage) welches im Stand und Fahrt unregelmässig aber konstant warzunehmen ist. Die Mechaniker meinen dies seien die Mikromotoren welche die Klimaanlage / Ventilation steuern. Steht die Ventilation aber still, klopft es immernoch ! Ich habe per Zufall im Internet einen Beitrag ueber das selbe Problem beim Touran (mit Selbsthilfeloösung) gefunden, traue mir das aber bei meinem T-reg nicht zu. Der Herr der Garage meinte, ganzes Cockpit raus, Mikromotoren rein = um die 2000 Euro !!! Kennt Ihr dieses Problem ? Wie kann dies behoben werden ? Was ist betroffen bei Nichtbehebung (wichtig da ich noch Garantie auf das Fz habe) Frischluftaustausch, Heizung, Klima, etc ?? Vielen Dank im voraus fuer eure rasche Hilfe (Garantie noch bis 12.06.2009) AM

Ps. sorry wegen dem spamming vorhin, hab mich da wohl 2 -3 mal vertan !!