

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „samson“ vom 7. Juni 2009 um 20:47

[Zitat von cashburner](#)

Am Freitag kann ich mehr sagen.

Mein Dicker kommt am Mittwoch zum 😊 um das Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Lt. meinem 😊 wird alles erneuert (s. meine Mitteilung vom 18.5.)

Gruß Roland

Bei meinem Dicken wurde mittlerweile die dritte Kupplung eingebaut (incl. die bei Auslieferung), laut meinem Freundlichen:) wurde auch der Wandler etc. mitgetauscht sowie eine neue Software eingespielt.

Die neuen Verbrauchswerte sind absolut 🤖 9,3L -9,6L im Langzeitverbrauch nach der ersten 1500 KM, wie ich meinen ist auch die Endgeschwindigkeit etwas verbessert, zu den Werten von 0 auf 100 Km kann ich keine Angaben machen da ich dies nicht messe.