

Motorstörung

Beitrag von „Triple“ vom 8. Juni 2009 um 09:45

Hi,

ich hatte bei meinem 2004er R5 das gleiche Problem, bei mir war es ein Wackelkontakt eines Pin im Gruppenstecker zur Motorsteuerung.

Suche plus Reparatur hat mich stolze 500 € beim freundlichen gekostet!

Durch diesen Wackelkontakt hatte ich auch noch ein weiteres Problem, ich hatte ein unglaubliches Rasseln vom Motor ausgehend. Der freundliche meinte schon früher, dass es die Steuerkette ist.

War es aber nicht, es ist seit der Reparatur des Pin nämlich weg.

Gruß
Triple