

Motorstörung

Beitrag von „Franks“ vom 8. Juni 2009 um 13:25

[Zitat von Triple](#)

...2004er R5 ...Steuerkette...

Das es die Steuerkette nicht war ist auch nicht weiter verwunderlich, der R5 hat nämlich keine. Die Nockenwelle wird hier per Zahnräder angetrieben.

Gruß

Frank