

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Pfadfinder“ vom 10. Juni 2009 um 08:49

Hallo zusammen!

Nach Rücksprache mit der VW-Hotline habe ich jetzt doch eine neuen Kupplung bekommen 😊  
Die Software ist jedoch nicht hochgerüstet worden. Laut Diagnosegerät war die aktuelle drin  
!?!?

Die neue Kupplung geht schwerer und packt früher an. Ist aber soweit OK.

Eine Beschleunigungsänderung konnt ich nicht feststellen (mit gleicher Software auch keine Überraschung).

Wenn die Kupplung jetzt auch noch lange hält, ist alles gut 😊

Gruß

Johannes