

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 10. Juni 2009 um 10:54

[Zitat von Pfadfinder](#)

Hallo zusammen!

Nach Rücksprache mit der VW-Hotline habe ich jetzt doch eine neuen Kupplung bekommen 😊

Die Software ist jedoch nicht hochgerüstet worden. Laut Diagnosegerät war die aktuelle drin !?!?

Die neue Kupplung geht schwerer und packt früher an. Ist aber soweit OK.

Eine Beschleunigungsänderung konnt ich nicht feststellen (mit gleicher Software auch keine Überraschung).

Wenn die Kupplung jetzt auch noch lange hält, ist alles gut 😊

Gruß

Johannes

Alles anzeigen

Hallo,

die neue Software "reduziert" nicht die Leistung, sondern den Einsatz des Drehmoments speziell im Bereich des Höchstpunktes zw. 2 u. 3 Tsd U/Min..

Aber das ist minimal und praktisch kaum feststellbar. Ich konnte das auch nur messen, da ich gezielt in diesem Bereich gemessen habe.

Ich denke, mit der neuen Kupplung und der Software kann wohl dieser Ruckel-Effekt nie mehr auftreten. VW musste bei der Modifikation ja auch berücksichtigen, dass der eine oder andere mit einem Wohnwagen und voll besetztem Fahrzeug mit Gepäck bei einem Alpenpass mit Vollgas aus der Kurve hochbeschleunigt. Und auch hier muss die neue Kupplung überleben 😊

Gruß Roland