

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 10. Juni 2009 um 14:50

[Zitat von skylark2001](#)

Tja ... jetzt nun die dumme Frage: Mein 😊 meinte, mir mitteilen zu müssen, das die Aktion Motorsteuergerät zurückgezogen wurde. Ich habe angeblich nun also nur die verstärkte Kupplung im Auto, nicht aber die neue Softwareversion. Wie finde ich nun heraus, was stimmt?

Daß ich eine neue Kupplung eingebaut habe, merke ich. Die nämlich hat einen komplett anderen Druckpunkt und ein anderes Anfahrverhalten.

Gruß, Dirk

Hallo Dirk,

dann müsste der Rückzug dieser Software nach lediglich 3 Wochen in der letzten Woche geschehen sein. Aber das hieße, dass alle mit der sog. neuen Software nun wieder ein Update auf die alte erhalten müssten. Ich denke, VW möchte das schon einheitlich haben. Aber man kann ja die VIP-Hotline fragen - Dein Vorgang, sofern korrekt vom 😊 als DISS gemeldet, liegt dort vor. Oder Dein 😊 hat das alles ohne VW durchgezogen.

Gruß Roland